(19) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭55-14150

⑤Int. Cl.³ B 23 K 9/12 識別記号

庁内整理番号 6378-4E ❸公開 昭和55年(1980)1月31日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 11 頁)

50白動溶接装置

20特

願 昭53-86408

②出 願 昭53(1978)7月14日

79発 明 者 宝角敬一

西宮市田近野町6番107号新明和工業株式会社開発センター内

⑫発 明 者 上田雅夫

西宮市田近野町6番107号新明和工業株式会社開発センター内

72発 明 者 西開地勇二

西宮市田近野町6番107号新明和工業株式会社開発センター内

@ 帮 明 者 山本裕敏

西宮市田近野町6番107号新明和工業株式会社開発センター内

饱発 明 者 三浦達也

西宮市田近野町6番107号新明和工業株式会社開発センター内

⑦出 願 人 新明和工業株式会社

西宮市小曾根町1丁目5番25号

仰代 理 人 弁理十 深見久郎

明 細 1

1、発明の名称

自動熔接装置

2、特許請求の範囲

(1) 供給手段から供給される消耗電極を含む消耗電極型トーチおよびワークを取付けるためのワーク取付具を備え、前配消耗電極型トーチとワーク取付具とを相対的に位置制御して前記ワークの溶接線を目動溶接するような目動溶接装置であって、

前配消耗電極に印加する電源を溶接モードとセ ンシングモードとで切換える手段と、

前記消耗電極の通電状態を検出する手段とを含 み.

前記熔接トーチから突出する前記消耗電極の長さを規正するために、

前記消耗電極に対して前記センシングモードの 電源を接続するように切換え、

前記消耗電極型トーチを前記ワークの表面の或 る一点に対して所定の関係を有する位置に移動さ せ、

前記供給手段から前記消耗電極を送り出し、

前記消耗電極の先端が前記ワークの表面の前記 或る一点に近接したときの前記通電状態検出手段 の出力に応じて前記供給手段の作動を停止させる ようてした自動裕接装置。

(2) 前記ワークは複数の溶接線を有し、各溶接線のセンシングのつど前記溶接トーチから突出する前記消耗電極の長さを規正するような自動熔接装置において、

前記自動容接装置の適宜の個所に基準位置を設 定し、最初の消耗電極の突出長さの規止は

前記電源をセンシングモードに切換え、

前記トーチの先端を前記基準位置に近接させ、 前記近接によつて前記通電状態検出手段から 得られた出力に応じて前記電極の突出長さまたは その誤差を演算するようにしたことを特徴とする 特許請求の範囲第(1)項記載の目効溶接返還。

(3) 前記電極の突出長さ誤差は標準突出長さとの誤差である特許請求の範囲第(2) 知記載の目動落

特開間55-14150(2)

接装置。

(4) …前記トーチはその基端部に前記電極をクランプする手段をさらに備えた特許請求の範囲第(1) 項ないし第(3) 項のいずれかに記載の自動熔接装置

(5) さらに、射配制御手段は、前記トーチと前記ワークとが近接したときの前記通電検出手段の出力に応じて前記ワークの溶接点を検出するための演算手段を含むことを特徴とする特許請求の範囲第(1)項ないし第(4)項のいずれかに記載の自動溶接装置。

(6) 制御手段によつて相対的に移動制御される ワーク取付具および消耗電極型トーチを備える自動溶接装置において、

前配消耗電極に印加する電源を溶接モードとセンシングモードとで切換える手段と、

前配消耗電極の通電状態を検出する手段とを含み、

前記ワーク取付具に取付けられたワークの通宜 の傷所に基準位置を設定し、さらに

f 記制 御手段は

チを溶接線検知器(センサ)として使用するような目動溶接装置に関する。

記憶装置に記憶した位置情報および制御情報に したがつて容接トーチとワークとを相互に空間に 位置制御して、プログラムにより自動的に溶接を 行うようにしたプレイパック方式の自動溶接装置 がよく知られている。そして、容接トーチをワー クの溶接線に倣わせるために、センサを使用する ことが知られている。しかしながら、従来は、密 接線を検知するためのセンサはトーチとは個別に かつトーチの近傍に取付けていたため、トーチ周 りの形状寸法が大きくなる。そのため、狭いワー クの奥などにはトーチすなわちセンサが入り込め なかつたり、啓接級の開先寸法の小さい場合には センサが有効に作用しない。またその構造が複雑 でかつ高価になるなど種々の問題点があつた。そ こで、本発明者らは、先にトーチ自身をセンサと して作用させる極めて優れた自動容接装置を提案 した。このような提案された目動容接装置におい ては、トーチの電標とワークとの間に通常の路接

前記電源をセンシングモードに切換え、

前記トーチの先端を前記基準位置に近接させ、 前記近接によって前記通電状態検出手段から 得られた出力に応じて前記電極の突出長さまたは その誤差を演算するようにしたことを特徴とする 目動浴接装置。

(7) 前記電極の突出長さ誤差は標準突出長さとの誤差である特許請求の範囲第44項記載の自動溶接装置。

(8) 前記トーチはその基端部に前記電機をクランプする手段をさらに備えた特許請求の範囲第(6)項または第(7)項記載の自動溶接装置。

(9) さらに、前紀制御手段は、前記トーチと前記ワークとが近接したときの前記通電検出手段の出力に応じて前記ワークの溶接点を検出するための演算手段を含むことを特徴とする特許請求の範囲第(6)項ないし第(8)項のいずれかに記載の自動溶接装置。

3、発明の詳細な説明

この発明は自動溶接装置に関し、特に溶接トー

それゆえに、この発明の主たる目的は、熔接トーチをセンサとして使用するような消耗電極型の自動熔接装置において、トーチから突出する消耗電極の長さを容易に規正し得る自動溶接装置を提供することである。

この発明の好ましい実施例は、要約すれば、制御手段によつて移動しその相互位置が制御される

特開昭55-14150(3)

ようなワーク取付具および消耗電極型トーチの電極に対しての切換用のでは、対しての切換とと選択接続するための切換を出てする。他の切換を出てする。他のでは、での出力によってののの誤差を求めるようにした自動溶接を求めるようにした自動溶接を求めるようにした自動溶接を変を変した。

この発明の上述の目的およびその他の目的と特 徴は図面を参照して行う以下の詳細な説明から一 勝明らかとなろう。

この発明の実施例について説明する前に、この 発明の背景となるかつこの発明を実施して有効な 自動溶接装置について説明する。しかしながら、 この発明は、このような実施の形態に限定される ものではないことを予め指摘する。

けられる。この枠体104の動力手段および動力 伝達手段も、凶示しないが、同様の破速機付のブ レーキ付モータおよびボールスクリユーである。

前記枠体104の前部には、図における # 軸方向に回転可能なワーク取付け具105が設けられる。このワーク取付け具105の動力手段も、図示しないが、公知の減速機付のブレーキ付モータである。・

前記床板101の他方辺端部には、第3枠体1 06が立設される。この枠体106には、上下方同(図における2軸方向)に移動可能な腕107が設けられる。この腕107の動力手段および動力伝達手段も、図示しないが、間様の破速機付のブレーキ付モータおよびボールスクリューである。そして、腕107の先端部には、垂直軸しまわりの取付け具108の動力手段も、図示しないが、公知の破速機付のブレーキ付モータである。また、トーチ109の取付け位置は、該トーチ109の中心 第1 図はこの発明の背景となる自動熔接装置の一例を示す全体斜視図である。第1 図において、この自動熔接装置100は、ワークW(図示せず)の取付け具105を左右、前後方向に移動ないし水平制日まわりに回転できるように、トーチ 109の取付け具108を上下方向に移動ないし垂直軸しまわりに回転できるように、それぞれ構成され、ソークW およびトーチ109の移動および回転位置を自動納御するための汎用電質機を含めた制御箱4000が設けられる。より詳細に説明しよう。

平面し字形の床板101の一方辺には第1枠体102が固設される。この枠体102の上部には、左右方向(図における×軸方向)に移動可能な台車163が設けられる。この台車103の動力手段は(図示しないが)この実施河では公知の破壊行のブレーキ付モータであり、動力伝達手段は(図示しないが)公知のボールナットとねじ棒との係合手段(いわゆるボールスクリュー)である。また、台車103の上部には、前後方向(図における×輪方向)に移動可能な第2枠は104が粉

級延長上の溶接点WPが、前記垂直軸L上に一致するように構成され、さらにその取付け角は、実施する溶接態様(突合せ溶接あるいはすみ肉溶接等)や被加工物の形状に応じて最適に選ばれるものとする。

また、前記トーチ109には電影装置200から電流が与えられる。前記各部の動力手段(成動速機付のブレーキ付モータ)の正転、逆転、移動速度 はいび溶接電流等を、前記制御箱400をよび溶接電流等を、前記制御箱400を出動で は一があるに、 1000 を接続した。 2000 をです。 2000 をはいる。 2000 をはいる。 400 のでで、リモートコントロール(「リモコン」)パネル500が設けられる。

なお、この実施例では、トーチ109の中心級 処長上の溶接点WPは、垂直軸 L上に一致するように構成しているため、収付け具108のφ軸方

特開昭55-14150(4)

向回転に拘ず一定であり、同一格接点に対するトーチ109の姿勢を取付け具108の回転(4軸方问)によつて任意に変えることができる。すなわち、この実施例は、5つの自由度を有する自動容接装置である。

このピストン109bが嵌装されるシリンダ109 c と、このシリンダ109cに対して高圧流体(たとえばシールドガスポンベ中の高圧ガス)を流 入,排出させるための費109dとを含む。なお、 この第3凶において、左側がトーチ先端であり、 右側には可とう管202が接続されているものと する。そして、消耗電極供給手段201から供給 される消耗電極209は、このコレットチャック 109 aの中空邸を通つて、トーチ109の先端 に導出される。 通常はピストン109bがばね1 09 eによって、図において左方に付勢され、コ レットチャック109aは朋放されている。した がつて、消耗循極209は自由にこの溶接トーチ 109内を移動することができる。たとえばセン シングモードにおいて、消耗電極209をクラン プする必要が生じたとき、 創記 管109 d から高 圧硫体を供給することにより、ピストン109b は、図において右方に押される。したがつて、コ レットチャック1092ほこのピストン109b の先端内周によつて籍付けられ、消耗電極 2 0 9

がクランプされることになる。

第4 図はこの発明の密接モードを示すプロー図である。まず、密接に先立つて、制御装置はそのワークの密接線をセンシングする必要があるかどうか、すなわちセンシング指令が含まれるかどうかを判断する。これは、そのワークが、どのようないしタイプのワークかによつてメラッカティーチングされる。たとえば、か必要となる。パターンは、センシングが必要となる。パターン1 … このパターンはワークないし母材の精度はよく出ているので、ティーチングモード

のときだけ溶接の始点および終点をセンシングする。 めはワークを取換えても同じ位置情報でよい。パターン 2 … このパターンは母材の精度がパターン 1 の場合よりも悪くセンシング動作もティーチングしなければならないが、そのずれが平行移動だけですひような場合であつて、溶接の始点のセンシングだけでよい。

パターン 3 … パターン 2 の場合で溶接額が平行 以外にずれるため、熔接の始点も終点もセンシン

特朗昭55-14150(5)

グ動作が必要である。そして、このようなパターンの場合でセンシング指令があれば、後述の第 6 図または第 8 図に示したサブルーチンに入る。

また、センシング指令がないのであれば、つづいてセンシング完了指令があるかどうかを判断する。このとき完了指令があれば、制御手段は、切換スイッチ204に対する指令を解除し、第2図の電圧印加手段203と容接用電源205とを接続する。そして、センシング完了指令がなければ、あるいは指令解除したならば、つづいて、上述のティーチングモードでプログラムされた位置情報および制御情報を容接実行のために出力する。

なお、サブルーチン(第6図,第8図)が終り、 この第4図のルーチンにリターンすると、制御手 段は、切換スイツチ204に対する指令を解除す る。それとともに、ワークの内厚の不同等の原因 で、センシングした位置を修正する必要があれば、 修正してその修正した位置情報を与えて、溶接を 実行させる。

以下に第5図~第9図を参照して熔接トーチを

制御箱400では、このトーチ109をワーク取 付具105の外周線すなわち基準位置に近づけて スパークの飛びはじめる2軸位置2cを求める。 そして、その位置Zcと、予め定める標準長さだ け消耗電極209が突出した場合における通電開 始位置 Z a との差を演算し、それを電極長さに変 換する。したがつて、この操作によつて、トーチ 109から突出する消耗電極209の予め定める 基盤長さと実際の空川長さ誤差が求められること になる。そして、この求められた誤差に基づいて、 消耗電極供給手段201を制御するなどして、そ の長さを基準長さに合わせる。あるいは、また、 この求められた誤差によつて、トーチ109のた めの位置制御指令情報を修正してもよい。さらに、 前紀突出長さ誤差ではなく、突出長さの値そのも のを情報として取込み、以後の制御に用いるよう にしてもよい。電極209をくり出して、通電状態 検出出力に応答してその送出を停止し規定長さとしてもよい。その後、 第3囚に示すピストン109bによつてコレット チャック109aで消耗電極209をクランプさ

センサとして用いるためのセンシング動作につい て説明するが、このセンシング動作に先だつて、 この発明では、さらに次のような操作を行なう。 すなわち、第3図に示すような熔接トーチ109 を溶接装置100(第1図)の所定の窓付ないし 個所もしくは位置に近接させて消耗電極209の トーチ109からの突出長さを検出する。或る実 施例では、たとえば第1図に示すワーク取付具1 05の外周線を基準位置とする。そして、センシ ングのために制御箱400が切換スイッチ204 を検出用電源206側に切換えて、このワーク取 付具105 すなわち Y 軸方向および X 軸方向をあ る定められた位置に移動制御しかつ腕107を上 下方向すなわちて軸方向に移動制御し、このワー ク取付具105の外周縁とトーチ109とを近接 させる。このトーチ109の消耗電極209先端 とワーク収付具105との近接によつて、両者の 間にスパークが発生し、電流センサ201によっ てその通道状態が検知される。この電流センサ2 07からの出力信号は制御箱400に与えられる。

せる。このようにすれば、たとえばセンシングに 際してトーチ109を旋回させたとしても、トー チ109から突出する電極209の長さは常に一 定に保たれ得る。したがつて、溶接線のセンシン グに際して、正確なセンシングが行なわれ得るも のである。

このようにして、溶接線のセンシングに先だつて、例えば消耗電極の容接トーチから突出する長さを固定したのち、以下に説明するセンシングのサブルーチンの動作に移る。

まず、第5図のようなワークWのY軸方向溶接 級WLに対し、トーチ109の溶接点WPを、点 P6からP7に自動制御する場合について、第6 図のサブルーチンを示すフロー図とともにその作用を述べる。初めに、制御箱400内の図示しない い電算機をティーチングモードとし、パネル500 の図示しない操作ボタンをマニュアル操作して、 公知のプレイバック方式で、トーチ109の溶接 点WPが点P1→P6→P7と移動し、点P1におい て、
・角はトーチが×2平面内にある・1となる

特開閉55-14150(6)

よう、かつ点P6においてセンサ指令を、点P7において格接指令を、それぞれ前記電算機にユーザプログラムとしてインプットする。そして前記電算機をオートモードとし、図示しないスタートポタンをマニュアル操作する。

そうすると前記ユーザプログラムの最初のステップの内容がストアされ、出力する。その内容はトーチ109の位置指令として、点P1(X1,Y1,Z1,ø1)が指令される。応じてトーチ109およびワークWの相互位置が自動制御され、トーチ109の浴接点WPの位置が点P1に到達し、ø角が ø1となり、到達信号が印記電算機に返されて、次のステップの内容がストアされ出力する。その内容はトーチ109の次の位置指令が点P6(X2,Y1,Z2,ø1)であることと、センサ指令とが含まれる。

クが飛び、そのときのP 4 の X 方向位置 X 3 と指令 X2 との差 4 X を演算する。そしてワーク W をある一定量だけ戻し、点 P 5 に至る。かくしてセンシング完了を判断し、その情報により、先のスイッチ2 0 4 に対する指令が消去され、スイッチ2 0 4 は元に戻る。

耐速説明において、消耗電極2009の先端のトーチ109に対する関係位置は、強制器202の作用により、消耗電極209が常に同一の形状でトーチ109より突出していること、およびその突出長さは、クランプ手段によつて常に同一であることから、常に同一関係位置となり、前述センサとしての作用に支障ないことは理解されるである。なおトーチ109にガス(例えばCO₂)を流せば、より安定したセンシングを行ないうるものである。

さらにこの実施例は、容接線WLを構成する2 側面のなす角があらかじめ判明(この場合は直角)している場合に適用しうるものであることも理解されよう。

そして、電算機はも角がも1であることおよび X1とX2との差から、次のセンシング方向Xお よび回き(第5 図において右向き)を判定し、そ の问きにワークWを移動させるべき指令が出力し、 ワークWは右行する。前述と同様にして、電衝と ワークWとの個が接近し、点P4においてスパー

次に、第7図および弟8図を参照して、別の実施例につき、前述実施例との相違を主として述べる。なおこの実施例は、溶接級WLを構成する2 側面のなす角があらかじめ判明していない場合に適用しうるものである。

特開昭55-14150(7)

サ した点 P10 の位置情報を実施する指令および密接指令をインプツトする。

以上のユーザプログラムの実行につき以下述べる。まず第1ステップにより、トーチ109とワークWは、相互に位置制御され、場7図図示P1の位置にトーチ109は制御される。そして、このステップにセンサ指令が含まれている故に、、切換スイッチ204は切換わり、トーチ109はよりスイッチ204は切換わり、トーチ109は下はなって、な軸を下げる指令、すなわちトーチ109は下する。そして、点P2(X1,Y1,Z2)において、なにの点P2の位置情報(X1,Y1,Z2)を取り込み、ある定められた個所に記憶する。

次にセンサ指令はセンシング方向ーXとなっているから、それによってセンシングの向きを判定し、(今の場合ワークを右行)その移動指令を出力

する。そして、点 P 3 (X 2 , Y 1 , Z 2) においてスパークが飛び、センサ 2 0 7 の信号が電算機に入力する。この入力信号によりこの点 P 3 の位置情報を取り込み、ある定められた個所に記憶する。次に先の X 軸方向の移動と反対问きに一定量(溶接級 W L の大きさにより適宜定める。)戻す指令を出力し、すなわちこの場合ワーク W は若干左行する。

そして点 P4(X3、Y1、22)に至れば、再度 Z 軸を下げる指令が出力し、トーチ 1 0 9 は下降する。そして点 P5(X3、Y1、Z3)においてセンサ 2 0 7 の信号が電車機に入力し、この点 P 5 の位 遺情報を取り込み、ある定められた個所に記憶する。

さらにワークWを左行(先の×方向移動と同一 同き、)させるべき指令が出力し、さらに点 P 6 (X4, Y1, Z3) においてセンサ 2 0 7 の信号が 概算機に入力し、この点 P 6 の位置情報を取り込 み、同様記憶する。

かくして、センサ2079の信号の4回の入力に

よる 4 個の位置情報の記憶により、センシング完了を判断し、点 P 2,P 6をむすぶ級と、点 P 3,P 5 をむすぶ級の交点を演算し、点 P 7 を得る。そして、点 P 7 よりトーチ 1 0 9 のねらい位置(通常は点 P 7 の若干上方) P 8 (X 5, Y 1, Z 4)を演算し、定められた位置に記憶しておく。これでこのステップを終了したことになる。

次のステップは、点 P 9 (X 1 , Y 2 , Z 1) を指令し、かつセンサ指令を含む。従つて、前のステップと同様にして、 密接線 W L の終点におけるトーチ 1 0 9 のねらい位置 P10 (X 6 , Y 2 , Z 5)を演算し、記憶する。

さらに次のステップでは、第1のステップで記憶した点 P 3 の位置情報が呼び出され、実行される。 なおとのときは、センシング完了指令も含まれているから、先の切換スイッチに対する指令が消去され、スイッチ 2 0 4 は元に戻り、トーチ 1 0 9 およびワーク W 間には啓接電圧が印加される。 さらに次のステップで、第2のステップで記憶

した点 P10 が位置指令され、さらに 密接指令がな

される故に、ワークWはY軸方向に移動し、すなわち相対的にトーチ109は点PBからP10に至る間、啓接を実行しながら移動し、自動容接を実行する。

この実施例によれば、あらかじめ定まつていない形状の開先による溶接線WLであつても、その側面の交点を演算し、開先形状を判断し、それによってある。またこの実施例は一直を定めうるものである。またこの実施例は一直線の容接線WLについて実行する場合につき述べたが、屈折した溶接線WLであつても、その始点を移断が、屈折点、終点におけるトーチ109のおらい位置をあらかじめ総て演算しておき、その各点を逐次PTP制御により実行せしめればよい。

なお、上述の実施例において、管 I 0 9 d による高圧流体の流入・排出は、図示しない切換弁を手動操作してもよくさらに、この切断弁の切換えをプログラムからの信号によつて自動的に行なうようにしてもよい。

さらに、上述の実施例においては、基準位置を

特開昭55-14150(8)

ワーク取付具105の外周線としたが、これは2 輸方向が常に一定位置に保たれるような個所であればどのような部分であつてもよい。

あるワークピースの例では、1つのワークピースの例では、1つのワークピースの例では、6つのワークピースの例では、た5つの場合を接線を含むことがある。この場合をといるの格接線をチェックないして、2000年のでは、そのセンングに先立る切けに先立るのであれば、上述のようなのでは、よの場合によっなが、上述のことを規正するのであれば、上述のことを出てしたといい時間を必要とするのような面側な処理を不要とする好ましい例を示す。

第9図はこの発明の自動熔接モードの他の実施 例を示すフロー図である。ここで、この第9図およびその他の関連の図面を参照して、この第9図 に示す動作ないし操作について説明する。まず、

指令があるかどうかを判断する。この突出長さ規 正の指令は、たとえばテイーチングモードにおい てあらかじめこの指令をプログラムするようにし てもよく、あるいは一連の俗接線が終了すると自 動的にとの指令が出されるようにプログラムをす るようにしてもよい。そして、その指令があれば、 続いて、その突出長さ合わせのために用いるべき 座標軸は水平方向か垂直方向か、すなわち×軸(またはY軸)かる軸かを判断する。このとき、そ の軸が水平方向すなわち×軸(または×軸)であ れば、前の俗接位置すなわち X+4X(また Y+4Y; ただし AX、AY は後述の A Z と同様の修正または 補正値)を指令位置として与える。応じて、溶接 トーチTは、この指令された軸以外は先の逃げ位 厳のままで、この指令位置に動く。また、対象と する軸が垂直方向すなわちる方向であれば、同様 にして、前の熔接位置 (Z+42)を指令位置として 出力する。応じて、溶接装置はこの2軸だけ指令 された値で、かつ他の軸は先の逃げ位産のままで 位置制御される。

上述した第3図とその関連の動作に従って、溶接 トーチ109ら突出する職権の長さを所定値にし、ク ランプする。続いて、制御箱400 に含まれる制御 装置は、センシング指令を出力する。応じてセン シングのサブルーチンが呼び出され、これが実行 される。このセンシングのサブルーチンは、水平 すみ 内溶接の場合では先に説明した第6図であり、 突き合わせ開先溶接であれば第8図に示される。 このようなサブルーチンを実行した結果、そのワ ークピースにある溶接線がセンシングされる。そ の後溶接指令を出力し、そのセンシングした溶接 綴に従つて溶接を行なわせる。そして、溶接が完 了すれば、周知のように、その後 悠佳1-4109を ある所定位置に逃がすために、この逃位置を指令 する。そして、続いてそのワークに対する溶接が 全て終了したかどうかを判断する。終了したなら 溶接に後続する処理をし、そのワークに対してま だ容接していない容接線が残つていれば、続いて その電極長さを先のセンシングと同じにする必要 があるかどうかすなわち電極の突出長さの規正の

その後制御装置は、先の指令位置に容接1-チ10 g が到着したかどうかを、たとえば Null、または Clock信号によって判断する。指令位置に達して いれば、制御装置は続いて、第2図に示すような 消耗 水極供給手段201に対して電極を送り出す ための指令を与える。このとき、この消耗電極2 09には、電圧印加手段203によつて、検出高 **萬圧電顔206が接続されている。そして、電流** センサ207から出力があれば、供給手段201 に対して強極を送り出すのを停止するべく指令を 与える。このように、1つのワーク(その表面位 置は第1回目のセンシングで判明している)に対 して2回目以降の熔接線のセンシングでは、それ に先立つ消耗電極209の実出長さの規正のため に、ワークピースの要面の位置を基準位置とする。 なお、 貫流センサ207の出力に応じて、 このと きのトーチおよびワークの相互位置から、消耗電 極209の突出長さまたはその誤差を演算するよ うにしてもよい。このようにすれば、容接1-チ10 q をその都度たとえばワーク取付具105のような

特開昭55-14150(9)

悪単位置部材近辺に戻す必要はなく、サイクルタイムが短離できる。この第9 図の実施例では、場合に示すような水平すみ内容接の第9 図の実施の法をのの第5 では、場合にない。しかしながら、これは接近の第6 でも同様に実施される。ただ、この場合にその場合でも同すなわち X 軸(または Y 軸)ではそののでですない。したがつてたとえばその場所をのできない。したがつてたとえばその関係をのできない。したがつてたとれる場合に関係をあらかじめ取り込んでおいて、それを指令位置とする必要があろう。

さらに、上述の実施例においては、容接用電源 205と検出用高圧電源206とを機械的な切換 スイッチ204によつて切換えるようにしたが、 これは第10図または第11図のような実施例も 考えられる。第11図においては、容接用電源2 05はたとえばダイオードのような一方向性業子 205 aを介して電圧印加手段203すなわち消 耗電機209に与えられる。そして、検出用電源 206は、このダイオード205 aの出力側に接

以上のように、この発明によれば、肩耗電極型の溶接トーチを溶接線センサとして兼用する自動 溶接装置において、容易にこのトーチから突出する消耗電極の長さを規正することができ、かつその長さを知ることによりセンシングないし溶接が 正確に行なわれ得る。

4、巡面の簡単な説明

第1 図はこの発明の背景となるかつこの発明が効果的に実施され得る自動密接装置の全体斜視図を示す。 第2 図は消耗電極供給手段に関連した部分的図解図である。第3 図は溶接トーチ109の詳細を示す部分拡大斜視図である。第4 図はこの発明の自動溶接モードを示すフロー図である。第6 図はこの発明によつてセンシングされる溶接のの一形態を示す図解図である。第6 図は第5 図の


続される。ここで、検出用電線206は、高周破電圧を発生するたとえば発振器が用いられ、センシングモードにおいて、付勢ないし能動化される。したがつて、この第10図の例においては、センシングモードにおいて溶接用電源205からの電圧と検出用電源206からの高周被電圧とが重量されて消耗電極209に加えられることになる。なお、溶接モードにおいては、電源206は不能動化しておけばよい。


第11図の実施例では、 熔接用電線 2 0 5 は、電流制限抵抗 2 0 6 a を介して電圧印加手段 20 3 に接続される。そして、 この電流制限抵抗 2 0 6 a には並列的に、切換スイッチ 2 0 4 a が接続される。そして、 熔接モードにおいては、 このスイッチ 2 0 4 a を閉じて、 電流制限抵抗 2 0 6 a をシャントする。したがつて、消耗電極 2 0 9 には、 路接用 職線 2 0 5 からの出力がそのまま与えられる。そして、 センシングモードにおいては、 切換スイッチ 2 0 4 a を開放し、電流制限抵抗 2 0 6 a を有効化する。したがつて、このセンシングモ


場合のセンシング動作を示すサブルーチンのフロー 図である。第7図はこの発明によつてセンシング される俗接線の他の一形態を示す図解図である。 第8図は第7図の場合のセンシング動作を示すサ ブルーチンのフロー図である。第9図はこの発明の 目動裕接モードの他の例を示すフロー図である。 第10図および第11図は、それぞれ、容骸用電 源と検出用電線とに切換えるための他の実施例を示す戦略図である。


図において、100は自動容接変置、107は 腕、105はワーク取付具、109はトーチ、2 01は消耗電極供給手段、204は切換スイッチ、 205は密接用電源、206は検出用電源、207 は電流センサ、209は消耗電感、109aはコレットチャック、109bは稀付単動ビストン、 109cはシリンダ、109dは管、109eは ばねを示す。

特許出湖人新明和工業株式会社代埋人弁理士深見久郎









PAT-NO: JP355014150A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 55014150 A

TITLE: AUTOMATIC WELDING MACHINE

PUBN-DATE: January 31, 1980

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HOKAKU, KEIICHI
UEDA, MASAO
SAIKAICHI, YUJI
YAMAMOTO, HIROTOSHI
MIURA, TATSUYA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SHIN MEIWA IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP53086408

APPL-DATE: July 14, 1978

INT-CL (IPC): B23K009/12

US-CL-CURRENT: 219/137.71

ABSTRACT:

PURPOSE: To perform sensing or welding accurately, by defining the length of consumable electrode projecting from the torch, in the device using the welding torch commonly as the weld line

sensor.

CONSTITUTION: For instance, the outer peripheral edge of a work mounting jig 105 is taken as the reference position, and a control box 400 changes a switch 204 to a power source for detection 206. Controlling the mounting jig and an arm 107 in the directions of X-, Y-, and Z-axes, a torch 109 is brought close to the reference position. The spark generated between a consumable electrode 209 at the tip of the torch and the mounting jig is detected by a current sensor 207, and the detected signal is inputted into the control box 400. Thus, the error of the length of the electrode projecting from the torch between the predetermined reference value and the actual value is obtained. According to this obtained difference, for instance, an electrode supply means 201 is controlled to send out the electrode, and the sending is stopped depending on the detection output of energization state. Thus, the projected length of the electrode is always kept constant, so that the sensing of weld line can be accurately done.

COPYRIGHT: (C) 1980, JPO&Japio